


Update: OE9XVI-R Vorderälpele wieder im Normalbetrieb

By Klaus Battlogg

February 26, 2026, 5:57PM

OE9



Liebe Funkfreunde,

aktuell läuft der Repeater im "normalen" FM-Betrieb ohne SVXLink Anbindung.

Danke für Euer Verständnis.

73 de OE9SAU

Liebe Funkfreunde,

aktuell gibt es einen Ausfall vom Repeater OE9XVI-R am Vorderälpele.

Um diesen Defekt zu beheben, müssen wir leider vor Ort, was mit der aktuellen Schnee- und Wetterlage nicht so einfach ist.

Wie schnell das Problem deshalb gelöst werden kann ist unklar.

Grüsse OE9SAU

PS: Den aktuellen Status vom Repeater könnt Ihr immer auch auf qrz.com (<http://qrz.com>) sehen. <https://www.qrz.com/db/OE9XVI> (<https://www.qrz.com/db/OE9XVI>)